




Bauplan

Zur Herstellung eines neuen Ziegeldaches über das am 15.
May 1842 abgebrannte Haus des Herrn Thadäus Mayer
Bürstenbindermeister Haus Nr. 85 in der Tierminger
gasse in Stadt Steyer.

Profil


W. Kraus Sr. Ing. Nr. 392
30. Jany 1842

Paul Krieger



Dachausmittlung.

Winkel für die Dachgimmung



Winkel für die Dachgimmung

Stützpunkte



Thadäus Mayer Nr. 85 Jany 1842
Thadäus Mayer
Paul Krieger